

市議から送られてきた写真と位置を地図上に反映させたものです。

表示回数 8 回


共有 編集します

議員からあった情報

- 🚧 10:10 一部崩落 大利根橋(6号) 通行不可
- 🚧 10:10 電柱傾斜 上萱場地先県道
- 🚧 10:13 法面崩壊 新町3丁目競輪場下
- 🚧 10:14 道路陥没 信号機倒壊 新町6丁目
- 🚧 10:17 建物亀裂 ふじしろ図書館
- 🚧 10:24 法面崩壊 新町3丁目付近
- 🚧 10:22 建物倒壊 東6丁目付近
- 🚧 10:29 建物亀裂 藤代庁舎
- 🚧 10:22 法面崩壊 西2丁目付近
- 🚧 10:34 道路亀裂 上高井
- 🚧 10:33 信号故障 藤代庁舎前
- 🚧 10:46 ガス臭気 下高井付近
- 🚧 10:31 遮断機異常 谷中本田踏切
- 🚧 10:50 倒木 白山保育所法面
- 🚧 10:48 鳥居倒壊 山王神社 (山王1793)
- 🚧 10:48 家屋倒壊多数 山王
- 🚧 10:31 信号故障 小浮気交差点
- 🚧 10:48 倒木 新取手ヒマラヤ杉公園
- 🚧 10:10 通行止め



これは訓練です



← 10:10 一部崩落 大利根橋(6号) ↗

名前
10:10 一部崩落 大利根橋(6号)
通行不可

説明
染谷議員報告



これは訓練です



地図データ ©2021 利用規約 500 m

Google My Maps